

ユーザー様、販売店様 各位

ドリフトパッケージ DRB キット部品に不具合のお知らせ

いつもヨコモ製品をご愛顧頂きまして、誠にありがとうございます。

8月末発売しましたドリフトパッケージ DRB のベルトテンション調整カムに、加工不足があることが判明いたしました。本来 DRB のベルトテンション調整カムには、周囲に位置決め用の凹部が数か所あり、バルクヘッド内に配されたスプリングとボールで位置決めがしやすい構造を採用しておりますが、今回第 1 ロットのキットに入っておりました調整カムには片側の凹みが加工されておりました。そのままご使用頂いても走行に支障はございませんが、本来の正規部品ではありませんので、急ぎ正規部品（良品）を発送させて頂きたく、ご通知申し上げます。8月末発送分の第 1 ロット DRB キットをお買い求め頂きましたユーザー様は、恐れ入りますがユーザー登録はがきを弊社まで急ぎお送り下さいますよう、よろしくお願い申し上げます。

また、該当の DRB キットを在庫頂いている販売店様は、恐れ入りますが弊社営業部まで急ぎご連絡を頂きますよう、よろしくお願いいたします。

お忙しいところ大変ご迷惑をおかけいたしました誠に申し訳ございません。今後このようなことの無い様、努めて参りますのでご容赦のほどよろしくお願いいたします。

ヨコモ アフターサービス部 TEL:03-5613-7553 (土・日・祝祭日を除く 09:00 ~ 17:00)



株式会社 ヨコモ
〒120-0005 東京都足立区綾瀬 5-23-7
TEL03-5613-7553
FAX03-5613-7552