

ユーザー様、販売店様 各位

M7 RE 雨宮 D1-7 用 ライトユニット プラパーツ 製品不具合のお知らせ

いつもヨコモ製品をご愛顧頂き、誠にありがとうございます。

8月末に発送いたしましたM7 RE 雨宮 with TOYO TIRES D1-7のライトユニットプラパーツに不具合が発覚いたしましたのでお知らせいたします。

対象となるのは8月25日に発送したドリフトパッケージ・M7 RE 雨宮 with TOYO TIRES D1-7用ライトユニットプラパーツ(品番:SD-REA7L)で、LED装着用の穴が左右対称に空いておらず、実車同様の配置ができないものです。お買い求め頂いたユーザー様は良品と交換させていただきますので、お手数ですが弊社アフターサービス部までご連絡頂こうお願いいたします。なお、製品の形状変更には1か月ほど時間を要してしまいますので、良品送付は10月上旬を予定しております。ご了承ください。

また、該当の製品を在庫頂いている販売店様は、恐れ入りますが弊社営業部までご連絡を頂きますよう、よろしくお願いいたします。

お忙しいところ大変申し訳ございませんが、今後このようなことの無い様、努めて参りますのでご容赦のほどよろしくお願いいたします。誠に申し訳ございませんでした。

ヨコモ アフターサービス部 TEL:03-5613-7553 (土・日・祝祭日を除く 09:00 ~ 17:00)



株式会社 ヨコモ
〒120-0005 東京都足立区綾瀬 5-23-7
TEL03-5613-7553
FAX03-5613-7552